


Утверждаю:

Главный инженер

Филиала «Разрез Назаровский»

 К.В. Сташко

«04» 04 2024г

АКТ

Комиссионного осмотра.

28.03.2024 г. участковым маркшейдером Прихожий Д.М., главным геологом Корякиным А.В., совместно с главным маркшейдером уч.Сереульский Бурухиной А.В., главным маркшейдером Вахитовым М.Р. был произведен осмотр: теодолита ЗТ5КП (инв. № 358), планиметра QСJ-2000 (инв. № 4130), теодолита DAHLTA- 010 №405178 (инв. № 419), теодолита ТЭО -020 (инв. № 97).

В результате проверки было установлено:

- 1) Теодолит ЗТ5КП (инв. № 358 Причина неисправности: не работает микрометрический винт, теодолит морально устаревший. Ремонт теодолита нецелесообразен. Подлежит списанию.
- 2) Планиметр QСJ-2000 (инв. № 4130) Выдает недопустимую погрешность, не держит зарядку. Ремонт планиметра нецелесообразен. Подлежит списанию.
- 3) Теодолит DAHLTA- 010 №405178 (инв. № 419) 358 Непригодность: рен на различных участках круга различен, имеет место эксцентриситет горизонтального круга. Ремонт теодолита нецелесообразен. Подлежит списанию.
- 4) Теодолит ТЭО -020 (инв. № 97) 358 Причина неисправности: расклейка горизонтального лимба, неперпендикулярность осей вращения. Ремонт теодолита нецелесообразен. Подлежит списанию.


Главный маркшейдер

Главный маркшейдер уч.Сереульский


Главный геолог

Участковый маркшейдер

 Вахитов М.Р.

 Бурухина А.В.

 Корякин А.В.

 Прихожий Д.М.