

АКТ
комиссионного осмотра комплектности и приема-передачи
элементов проходческого комбайна избирательного действия серии МН621 зав.№054
на ПЕ шахта «им. В.Д. Ялевского»

Комиссия в составе:

от АО «СУЭК-Кузбасс»

М.Н. Феденев - Старший механик энергомеханической службы

от ПЕ шахта «им. В.Д. Ялевского»

А.С. Фирсов - Старший механик

от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Д.В. Михеев - Главный механик дирекции по ТОиР

от ООО «ИСТК»

А.О. Ворочек - Начальник отдела продаж ГШО

А.Ю. Грязнов - Ведущий специалист по продаже запасных частей

06.08.2026г. комиссией проведен предварительный визуальный осмотр элементов проходческого комбайна избирательного действия серии МН621 зав.№054 на территории промплощадки ТК-2 (открытого склада) шахты «им. В.Д. Ялевского», с целью определения комплектности и приема-передачи оборудования.

При проведении обследования установлено:

№ п/п	Наименование	Кол- во	Примечание
1	Редуктор режущего органа в сборе с режущими коронами	1	комплект
2	Стрела режущего органа в сборе с гидроцилиндрами телескопа	1	в разукomплектованном состоянии
2.1	цоколь режущего органа	1	комплект (пальцы крепления отдельно)
2.2	электродвигатель Р.О.	1	комплект (полумуфта отдельно)
3	Крепеподъемник с раздвижными платформами в сборе	1	в сборе
3.1	г/ц раздвижки	2	комплект
3.2	держатель арки	1	комплект
3.3	кронштейны	2	комплект
4	Погрузочное устройство	1	в разукomплектованном состоянии

4.1	редуктор	2	комплект
4.2	гидромотор	2	комплект
4.3	погрузочная звезда	2	комплект
4.4	предохранительные упоры	2	комплект
4.5	уширители	1	левый отсутствует
4.6	обводной ролик	0	отсутствует
4.7	гидроцилиндры погрузочного устройства	2	комплект
5	Поворотный механизм	1	в разукomплектованном состоянии
5.1	система фильтрации и охлаждения редуктора Р.О. (OMFCS II) -1шт.	0	отсутствует
5.2	система автосмазки	0	отсутствует
6	Цилиндры подъема Р.О.	2	комплект
6.1	гидравлические блоки	1	отсутствует
7	Ходовой механизм	2	в разукomплектованном состоянии
7.1	ходовая тележка правая в сборе с приводом	1	комплект
7.2	ходовая тележка левая	1	отсутствует гидромотор и гидравлический тормоз
8	Рама	1	в разукomплектованном состоянии
9.1	передняя	1	комплект
9.2	задняя	1	комплект
9.3	проставка буфера	1	комплект
9.4	буфер	1	комплект
10	Механизм смещения задней части комбайна (опора)	1	комплект
10.1	цилиндр опоры	2	комплект
10.2	цилиндр сдвига	1	комплект
10.3	опорная плита	1	комплект
10.4	опора	2	комплект
11	Гидравлический агрегат	1	в разукomплектованном состоянии
12	Электрооборудование, магнитная станция	1	в разукomплектованном состоянии, не вскрывалась (определить комплектность нет возможности), отсутствует монитор
12.1	пульт управления (3 шт.)	2	отсутствуют 1 шт.
13	Станция повышения давления воды	0	отсутствует
14	Цепной конвейер	1	в разукomплектованном состоянии
14.1	передняя часть	1	комплект
14.2	средняя часть	1	комплект
14.1	поворотная часть	1	в разукomплектованном состоянии
14.1.1	цилиндр подъема конвейера	0	отсутствуют
14.1.2	цилиндр поворота	1	комплект
14.1.3	приводной блок (2 редуктора + 2 эл.двигателя)	1	в разукomплектованном состоянии
14.1.4	приводная звезда	1	комплект, значительный износ
14.1.5	цилиндр натяжения конвейера	1	комплект
14.1.6	поворотные листы	2	отсутствуют
14.1.7	цепь конвейера	1	отсутствует
17	Крышка поворотного механизма	1	комплект


18	Платформа гидравлического агрегата	1	в разукomплектованном состоянии
18.2	основной гидрораспределитель 1 (9секций)	0	отсутствует
18.3	гидрораспределитель погрузочных звезд 2 шт	0	отсутствует
18.4	фильтр сливной	0	отсутствует
18.5	гидрораспределитель функций управления (3 секции)	1	комплект, в неудовлетворительном состоянии
19	Платформа электрооборудования	1	в разукomплектованном состоянии
19.1	платформа магнитной станции	0	отсутствует
19.2	гидрораспределитель крепеподъемника (4 секции)	1	комплект, в неудовлетворительном состоянии
19.3	газовая защита тролекс	0	отсутствует
19.4	станция повышения давления	0	отсутствует
20	Система управления подачи воды на комбайн	0	отсутствует
21	Центральный тоннель ("духовка")	1	комплект
21.1	гидрораспределитель рабочего органа	1	комплект, в неудовлетворительном состоянии
22	Дуга орошения	1	комплект
23	Документация (руководство по эксплуатации, формуляр «бумажный, электронный вариант»)	1	комплект

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Выше перечисленные узлы и агрегаты комбайна избирательного действия серии МН621 зав. №054 осмотрены, находятся в разукomплектованном состоянии. Управляющая гидравлика отсутствует более 80%. Система аварийной остановки, внешние датчики контроля и управления находятся в неудовлетворительном состоянии. Кабельная продукция и рукава высокого давления отсутствуют.

Определить техническое состояние, оценку износа механических агрегатов и узлов не предоставляется возможным без проведения детальной дефектации (вскрытия).

Подписи комиссии:


 М.Н. Феденев

 А.С. Фирсов

 Д.В. Михеев

 А.О. Ворочек

 А.Ю. Грязнов