

"Утверждаю":

Управляющий  
(должность)

Ю.А. Килин  
(ФИО)

*Килин*  
(подпись)

2025

(дата)

**АКТ**  
**оценки технического состояния**

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 28.06.2023 № 472-од/Щад произвела осмотр  
(дата)

**ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ L 528 Гар. №12 [5028ку] (Зав. №VATZ0660EZB031203)**  
(наименование объекта, изделия)

**2012 LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, Австрия**  
(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер VATZ0660EZB031203 Инв. номер РБ00004835

1. Поступил в организацию 30.01.2013
2. Дата ввода в эксплуатацию 30.01.2013
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: 13500 кг  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)  
нет
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 13 лет
8. Нарботка (в единицах учета) 17846 мот.ч
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились
10. Техническое состояние
  - 10.1 Двигатель: Повышенный расход масла. Состояние удовлетворительное
  - 10.2 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы, генератор, стартер требуется ремонт, отопитель салона состояние удовлетворительное требуется ремонт.
  - 10.3 Передний и задний мост: Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт редукторов
  - 10.4 Рулевое управление: удовлетворительное течь масла с гидроусилителя руля.
  - 10.5 Карданная передача: Требуется замена карданного вала. Состояние удовлетворительное
  - 10.6 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют коррозию трубок.
  - 10.7 Топливная система: Состояние удовлетворительное, некорректная работа электронного топливного насоса высокого давления
  - 10.8 Тормозная система; Состояние удовлетворительное повышенный износ тормозных колодок, тормозных барабанов, некорректная работа усилителя тормозов.
  - 10.9 Кабина; Требуется замена водительского сиденья, замена приборной панели кабины- Неисправность датчиков панели, замена отопителя салона- подтекание охлаждающей жидкости.
  - 10.10 Выхлопная система; Замена выхлопных труб и глушителя - прогорание.
  - 10.11 КПП : Повышенный шум в КПП требуется ремонт..





11. Фактическое местоположение

АТЦ Промплощадка

12. Заключение комиссии:

Техническое состояние объекта удовлетворительное. ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ L 528 Гар. №12 [5028ку] (Зав. №VATZ0660EZB031203). Для продолжения эксплуатации необходимы большие затраты на ремонт. Предложить к выбытию. Вид выбытия - реализация.

Председатель комиссии:

Главный инженер (должность)	М.Ю. Завьялов (ФИО)	 (подпись)
<b>Члены комиссии:</b>		
Главный механик (должность)	М.В. Асалханов (ФИО)	 (подпись)
Зам.управляющего по корпоративной безопасности (должность)	Е.Н. Афанасьев (ФИО)	 (подпись)
Материально ответственное лицо (должность)	А.В. Дробышевский (ФИО)	 (подпись)

"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

М.Ю.Завьялов

(подпись)

2025

(дата)

### АКТ ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 28.06.2023 № 472-од/Щад произвела оценку  
(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

**ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ L 528 Гар. №12 [5028ку] (Зав. №VATZ0660EZB031203)**

(наименование оборудования)

Зав. № TZ20660EZB031, Инвентарный № РБ00004835 13,5 т

№ №	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб.	Примечание
1	Лом марки 5А	т	10,3		136600	12000	
2	Лом марки 12А	т	2,1		25200	12000	
3	Утиль	т	1,1		0	0	
4	Итого	т	13,5		161800		

Председатель комиссии:

Главный механик  
(должность)

М.В.Асалханов  
(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Зам.управляющего по корпоративной безопасности  
(должность)

Е.Н. Афанасьев  
(ФИО)

(подпись)

Зам. гл. инженера по МТС  
(должность)

А.А. Шавриков  
(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо  
(должность)

А.В.Дробышевский  
(ФИО)

(подпись)

