

АКТ технического состояния № 01/22  
от 09 июня 2022 г.

Место составления	Новосибирский филиал АО «СИБИАЦ», г. Новосибирск, ул. Станционная, 4
комиссия в составе:	Начальника метрологической службы г. Новосибирска АО «СИБИАЦ» Амелина А.В. (должность, место работы, Ф.И.О.) Начальник лаборатории по поверке измерительных систем МС г. Новосибирска АО «СИБИАЦ» Гашкова Д.Ю. (должность, место работы, Ф.И.О.) Механика Новосибирского филиала АО «СИБИАЦ» Манзюка О.Л. (должность, место работы, Ф.И.О.)
произвела осмотр	Автом.обиль спец назнач.32590А "Лабор.специальная, 2006 г. в., инв. № Т7034068 (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов
Кузов	Деформирован во многих местах, многочисленная коррозия по всему периметру пола, внешние кузовные детали имеют сквозную коррозию. Перекос дверей лабораторного отсека. Крыша имеет подвижность относительно кузова.
Салон	Сиденья обтерлись, трещины, внутренняя отделка потрескалась.
Двигатель	Повышенный расход масла, течь масла, дымность.
КПП	Передачи включаются с трудом, повышенный шум.
Рама	Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме.
Рессоры	Усталостный износ рессорных листов, износ проушин рессор.
Ходовая часть	При движении автомобиля происходит повышенное биение карданного вала.
Мост задний	Течь масла, выработка посадочных мест для подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика.
Электрооборудование.	Проржавели корпуса задних фонарей, светоотражатели, имеются следы повреждения изоляции электропроводки.











Закключение комиссии: Автом.обиль спец назнач.32590А "Лабор.специальная, 2006 г. в., инв. № Т7034068, по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость - 6271 руб.19 коп., сначала эксплуатации имеет пробег – 310652 км., в связи с выявленными дефектами и усталостным состоянием кузова и шасси не подлежит капитальному ремонту, при дальнейшей эксплуатации несет за собой опасность жизни и здоровью окружающим. Существуют риски невыполнения работ. Состояние передвижной лаборатории подрывает имидж компании.

Начальник  
метрологической службы  
г. Новосибирск АО  
«СиБИАЦ»

(должность)

Начальник ЛПИС АО  
«СиБИАЦ»

(должность)

Механик  
НФ АО «СиБИАЦ»

(должность)

(подпись)

А.В. Амелин

(расшифровка подписи)

(подпись)

Д.Ю. Гашков

(расшифровка подписи)

(подпись)

О. Л. Манзюк

(расшифровка подписи)