

"Утверждаю":

Управляющий

(должность)

А.В. Константинов

(ФИО)

(подпись)

29.04.2026

(дата)

АКТ
оценки технического состояния

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96-од/Щад произвела осмотр
(дата)

Автомобиль автомастерская 473942 гос № Н 793 МК 152

(наименование объекта, изделия)

2014

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер X72473942E0000006 Инв. номер РБ00007659

1. Поступил в организацию 30.09.2014
2. Дата ввода в эксплуатацию 30.09.2014
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: 3790
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)
нет

7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 12 лет

8. Нарботка (в единицах учета) 155652

9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились

10. Техническое состояние

- 10.1 Двигатель: Повышенный расход масла. Состояние неудовлетворительное Требуется кап ремонт ДВС
- 10.2 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы, генератор, стартер требуется замена, отопитель салона состояние удовлетворительное требуется ремонт.
- 10.3 Передний и задний мост: Состояние неудовлетворительное. Износ зубьев ведомой и ведущей шестерни главной пары. износ сателитов. Требуется замена редукторов
- 10.4 Рулевое управление: Неудовлетворительное течь масла с гидроусилителя руля, износ шестерен редуктора рулевого механизма, повышенный люфт рулевого цилиндра, погнутость рулевых тяг.
- 10.5 Карданная передача: Требуется замена карданных валов. Замена среднего карданного вала. Состояние неудовлетворительное, отсутствие карданных валов.
- 10.6 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют коррозию трубок, Разрыв патрубков радиатора состояние неудовлетворительное.. Требуется замена.
- 10.7 Требуется ремонт подвески. Состояние неудовлетворительное. Требуется замена передних и задних ступиц
- 10.8 Кузов; Состояние удовлетворительное. Требуется замена настила полов, сварочные работы
- 10.9 Топливная система: Состояние неудовлетворительное требуется замена топливного бака, насоса грубой очистке топлива , некорректная работа электронного топливного насоса высокого давления
- 10.10 Тормозная система; Состояние неудовлетворительное повышенный износ тормозных колодок, тормозных барабанов, некорректная работа усилителя тормозов, заклинивание тормозных кранов.
- 10.11 Кабина; Требуется замена водительского и пассажирского сиденья-сломаны, отсутствие приборной панели кабины- Неисправность датчиков панели , замена отопителя салона- подтекание охлаждающей жидкости ,
- 10.12 Выхлопная система; Замена выхлопных труб и глушителя - прогорание.
- 10.13 КПП и раздаточная коробка: Повышенный шум в КПП требуется ремонт, раздаточная коробка требуется ремонт не включается блокировка , износ шестерен
- 10.14 Трансмиссия: Сцепление- износ фрикционных накладок диска сцепления, износ рабочей поверхности нажимного диска.

11. Фактическое местоположение

АТЦ, Промплощадка

12. Заключение комиссии:

Автомобиль автомастерская 473942 гос № Н 793 МК 124 : Техническое состояние неудовлетворительное. Для продолжения эксплуатации необходимы большие затраты на ремонт. Предложить к выбытию. Вид выбытия-реализация.

Председатель комиссии:

Главный инженер

М.Ю. Завьялов



Члены комиссии:

Главный механик

М.В. Асалханов

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо

К.В.Карпенко

(должность)

(ФИО)

(подпись)

"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(подпись)

2026

(дата)

АКТ ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96 од/Щад произвела оценку

(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

Автомобиль автомастерская 473942 гос № Н 793 МК 152

(наименование оборудования)

Зав. № X72473942E0000006

РБ00007659

3790

№ №	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб.	Примечание
	Лом марки 12А	т	0,290		6000	1740	
	Лом марки 5А	т	2950		6000	17700	
	Алюминий моторные сплавы	т	0,040		30000	1200	
	Утиль	т	0,510				
	Итого					20640	

Председатель комиссии:

Главный механик

(должность)

М.В. Асалханов

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Зам. гл. инженера по МТС

(должность)

А.А.Шавриков

(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо

(должность)

К.В. Карпенко

(ФИО)

(подпись)

