

"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(ФИО)

(подпись)

2025

(дата)

АКТ
оценки технического состояния

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96-од/Щад произвела осмотр
(дата)

Фургон общего назначения КАМАЗ 303521 гос № Р 028 МЕ 124

(наименование объекта, изделия)

2013

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер XUJ303521D0000002 Инв. номер РБ00005880

1. Поступил в организацию 31.10.2013
2. Дата ввода в эксплуатацию 31.10.2013
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: _____
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)
нет
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 10 лет фактический 13 лет
8. Нарботка (в единицах учета) 351310
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились
10. Техническое состояние

- 10.1 Двигатель: Износ шатунно-поршневой группы, повышенный расход масла.
- 10.2 Кобина: усталостные деформации металла, коррозия, износ стоек под замок закрывания двери.
- 10.3 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы.
- 10.4 Задний мост: износ посадочных мест под подшипники, износ рабочей поверхности шестерен заднего и переднего редуктора износ кулаков шарниров равных угловых скоростей, разлом передней рессоры.
- 10.5 Рулевое управление: износ червячной пары гидроусилителя руля, износ шестерен редуктора рулевого механизма, течь масла,
- 10.6 Карданная передача: большой износ шлицевых соединений, износ отверстий в ушах вилок и фланцев карданных валов, износ фланцев карданного вала
- 10.7 Автошины: износ протектора, расслоение корда
- 10.8 АКБ: истек срок годности
- 10.9 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют подтекание охлаждающей жидкости.
- 10.10 Грузовой фургон: Требуется замена будки, коррозия продольных и поперечных стоек будки.
- 10.11 Балка передняя: усиленный износ отверстий под шкворня, износ отверстий под крепления передней тяги стабилизатора.



11. Фактическое местоположение

АТЦ, Промплощадка

12. Заключение комиссии:

Автомобиль Фургон общего назначения Камаз 303521 гос № Р 028 МЕ 124: Оборудование находится в комплекте. Техническое состояние удовлетворительное. Капитальный ремонт по восстановлению нецелесообразен. Для продолжения эксплуатации необходимы значительные затраты на ремонт. Данный автомобиль предлагается к реализации.

Члены комиссии:

Начальник АТЦ	С.К. Козлов	
(должность)	(ФИО)	(подпись)
Материально ответственное лицо	К.В.Карпенко	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(ФИО)

(подпись)

.2025

(дата)

ПРОЕКТ АКТА ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация

АО "СУЭК-Красноярск" (Разрез Бородинский имени М.И.Щадова)

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от

17.02.2025

№

96-од/Щад

(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

Фургон общего назначения КАМАЗ 303521 гос № Р 028 МЕ 124

(наименование оборудования)

Зав. №

XUJ303521D0000002

Инвентарный №

РБ00005880

, Масса по паспорту

5,800 т

№№	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб/г.	Примечание
1	Металлолом марки 5 А	т	3750		5000	18750	
2	Металлолом марки 12 А		1000		5000	5000	
3	Алюминий моторные сплавы А-5-2		50		30000	1500	
4	Утиль	т	1000				
5	Итого:	т	5800			25250	

Члены комиссии:

Начальник АТЦ

(должность)

Козлов С.К.

(ФИО)

Материально ответственное лицо

(должность)

Карпенко К.В.

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

