

"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(ФИО)

(подпись)

.2025

(дата)

**АКТ  
оценки технического состояния**

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96-од/Щад произвела осмотр  
(дата)

Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ 330232 гос № Р 244 МЕ 124

(наименование объекта, изделия)

2014

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер X96330202E2569224 Инв. номер РБ00007033

1. Поступил в организацию 13.03.2014
2. Дата ввода в эксплуатацию 13.03.2014
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: \_\_\_\_\_  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)  
нет
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 11 лет
8. Нарботка (в единицах учета) 288085
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились
10. Техническое состояние

10.1 Двигатель: Износ шатунно-поршневой группы, повышенный расход масла.

10.2 Кабина: усталостные деформации металла, коррозия

10.3 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы, перегорание эл двигателя отопителя салона.

10.4 Задний мост: износ посадочных мест под подшипники, износ рабочей поверхности шестерен заднего редуктора, износ кулаков шарниров равных угловых скоростей, разлом задней рессоры.

10.5 Рулевое управление: износ червячной пары гидроусилителя руля, износ шестерен редуктора рулевого механизма, течь масла,

10.6 Карданная передача: большой износ шлицевых соединений, износ отверстий в ушах вилок и фланцев карданных валов, износ фланцев карданного вала

10.7 Автошины: износ протектора, расслоение корда

10.8 АКБ: истек срок годности

10.9 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют подтекание охлаждающей жидкости.

10.10 Кузов:

Многочисленные разрывы металла, коррозия

---

11. Фактическое местоположение

АТЦ, Промплощадка

12. Заключение комиссии:

Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ 330232 гос № Р 244 МЕ 124. Оборудование находится в комплекте. Техническое состояние неудовлетворительное. Капитальный ремонт по восстановлению нецелесообразен. Для продолжения эксплуатации необходимы значительные затраты на ремонт.

---

Члены комиссии:

Начальник АТЦ

(должность)

С.К. Козлов

(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо

(должность)

К.В. Карпенко

(ФИО)

(подпись)

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(ФИО)

(подпись)

.2025

(дата)

### ПРОЕКТ АКТА ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация

АО "СУЭК-Красноярск" (Разрез Бородинский имени М.И.Щадова)

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от

17.02.2025

№

96-од/Щад

(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ 330232 гос № Р 244 МЕ 124

(наименование оборудования)

Зав. №

X96330202E2569224

Инвентарный №

РБ00007033

, Масса по паспорту

2,000 т

№№	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб/г.	Примечание
1	Металлолом марки 5 А	т	1550		5000	7750	
2	Металлолом марки 12 А		100		5000	500	
3	Алюминий моторные сплавы А-5-2		50		30000	1500	
4	Утиль	т	300				
5	Итого:	т	2000			9750	

Члены комиссии:

Начальник АТЦ

(должность)

Материально ответственное лицо

(должность)

Козлов С.К.

(ФИО)

Карпенко К.В.

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

