

АКТ технического состояния № 2/22
от 09 июня 2022 г.

Место составления Новосибирский филиал АО «СИБИАЦ», г. Новосибирск, ул. Станционная, 4

комиссия в составе: Начальника метрологической службы г. Новосибирска АО «СИБИАЦ» Амелина А.В.
(должность, место работы, Ф.И.О.)
Начальник лаборатории по поверке измерительных систем МС г. Новосибирска АО «СИБИАЦ» Гашкова Д.Ю.
(должность, место работы, Ф.И.О.)
Механика Новосибирского филиала АО «СИБИАЦ» Манзюка О.Л
(должность, место работы, Ф.И.О.)

произвела осмотр Центральная лаборатория Гос. номер Р328ХТ, 2004 г. в., инв. № МА130471
(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)



и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов
Кузов	Деформирован во многих местах, многочисленная коррозия по всему периметру пола, внешние кузовные детали имеют сквозную коррозию. Перекос дверей лабораторного отсека.
Салон	Сиденья обтерлись, трещины, внутренняя отделка потрескалась.
Двигатель	Повышенный расход масла, течь масла с блока цилиндров, головки блока цилиндров. Дымность. Люфт помпы охлаждения. Отказ вискомуфты вентилятора охлаждения.
КПП	Передачи включаются с трудом, дефект рабочего цилиндра сцепления.
Рама	Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме.
Рессоры	Усталостный износ рессорных листов, износ проушин рессор.
Ходовая часть	Течь амортизаторов, раскачивание.
Мост задний	Выработка чулка ступицы в месте прилегания сальника, расход трансмиссионной смазки.
Электрооборудование.	Проржавели светоотражатели задних фонарей, фар, имеются следы повреждения изоляции электропроводки.









Заключение комиссии: Центральная лаборатория Гос. номер Р328ХТ, 2004 г. в., инв. № МА130471 по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость - 4437 руб. 44 коп., сначала эксплуатации имеет пробег – 676680 км., в связи с выявленными дефектами и усталостным состоянием кузова, отсутствием запасных частей не подлежит капитальному ремонту, при дальнейшей эксплуатации несет за собой опасность жизни и здоровью окружающих. Риски невыполнения работ. Состояние передвижной лаборатории подрывает имидж компании.

Начальник
метрологической службы
г. Новосибирск АО
«СиБИАЦ»
(должность)

Начальник ЛПИС АО
«СиБИАЦ»
(должность)

Механик
НФ АО «СиБИАЦ»
(должность)

(подпись)

А.В. Амелин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Д. Ю. Гашков
(расшифровка подписи)

(подпись)

О. Л. Манзюк
(расшифровка подписи)