

АО «Кузнецкая ТЭЦ

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии

А.В. Боронин

(подпись)

номер	дата
01	19.04.2022

АКТ

Оценки технического состояния объекта  
незавершенного строительства / основных  
средств

Комиссией, утвержденной приказом АО «Кузнецкая ТЭЦ» от 06.09.2021 № 200 в  
составе:

Председатель комиссии:

Главный инженер  
(должность)

Боронин А.В.  
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Зам.директора по ОП и АХВ  
(должность)

Кислицын Г.Г.  
(Ф.И.О.)

Зам.директора по общим вопросам  
(должность)

Лепешов В.Е.  
(Ф.И.О.)

Начальник цеха топливоподачи  
(должность)

Николенко И.С.  
(Ф.И.О.)

произведен осмотр объекта Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудование  
(наименование объекта ОС/НЗС)

**1. Описание объекта.**

1.1. Инвентарный номер объекта НФ00065128

1.2. Наименование структурного подразделения, на котором числится объект  
Цех топливоподачи

1.3. Дата ввода в эксплуатацию объекта ОС ~~/дата начала осуществления работ по~~  
~~строительству объекта НЗС /дата приобретения оборудования к установке (лишнее~~  
~~зачеркнуть)~~ 01.05.2011г.

1.4. Заводской номер объекта 000537 (013.02.2011)

1.5. Характер использования объекта: не используется

1.6. Физическое состояние износ 80%

1.7. Техническое состояние не работоспособное

1.8. Соответствие предъявляемым техническим требованиям не соответствует

1.9. Соответствие предъявляемым требованиям по безопасности не соответствует

1.10. Причины прекращения использования и (или) строительства объекта не пригоден  
для дальнейшего использования, дальнейшая эксплуатация не планируется  
(описывать причину ликвидации объекта ОС/НЗС с описанием наименования  
изношенных деталей и механизмов, причины невозможности проведения ремонта и  
т.д.):

1.10.1. Вентиляция и отопление:

- требуется замена вентиляторов кабины и печки в сборе, состояние не работоспособное.
- 1.10.2. Трансмиссия:
  - 1.10.2.1 Коробка передач планетарная:
    - изношены подшипники, уплотнения, фрикционные диски, сателлиты, прослаблены посадочные места на валах;
    - износ и задиры корпусов КПП в рабочих зонах прижимных поршней.
  - 1.10.2.2 Гидротрансформатор и редуктор привода насосов:
    - износ всех подшипников, уплотнительных элементов;
    - износ блока управления КПП, бортовых фрикционов и делителя потоков;
    - изношены НШ-150, S1F6155T51A1L1HA и НШ-32.
  - 1.10.2.3 Главная передача:
    - износ подшипников, зубьев конических шестерен.
  - 1.10.2.4 Бортовые передачи:
    - изношены подшипники, уплотнения, диски бортовых фрикционов и остановочных тормозов;
    - изношены сателлиты, оси сателлитов, уплотнения, подшипники, зубья секторов бортовых редукторов.
- 1.10.3 Ходовая часть:
  - 1.10.3.1 Тележка ходовая:
    - изношены поверхности, уплотнения, втулки опорных и поддерживающих катков;
    - изношены внутренние части механизмов натяжения колес, невозможно провести натяжку гусениц;
    - изношены передние рамы тележек;
    - изношены уплотнительные кольца шарниров рамы;
    - во внутренних полостях задних рам тележек изношены уплотнения, бронзовые направляющие, вкладыши, по которым перемещаются передние рамы тележек.
  - 1.10.3.2 Гусеницы и катки:
    - вытяжка гусеничных цепей превышает ремонтный предел;
    - имеются сколы и трещины на башмаках, вытянута резьба на башмачных болтах.
  - 1.10.4 Механизм управления бульдозером:
    - износ и повреждение тяг, осей, рычагов управления.
  - 1.10.5 Дополнительное оборудование:
    - 1.10.5.1 Гидросистема:
      - износ секционного распределителя (течь масла);
      - износ гидроцилиндров рабочего оборудования;
      - износ (трещины, срезы) рукавов высокого давления.
    - 1.10.5.2 Оборудование рабочее:
      - износ отвала (трещины порывы).
  - 1.10.6 Электрооборудование:
    - частичное повреждение проводки;
    - износ блоков выключателей;
    - износ панели приборов.
- 1.11. Прочее.

(Необходимо приложить фотографии по объектам ОС, по объектам НЗС – в зависимости от вида объекта.)

## **2. Заключение.**

На основании информации, изложенной в разделе «Описание объекта» комиссия пришла к следующим выводам:

- 2.1. Объект учета не пригоден для дальнейшего использования, дальнейшая эксплуатация не планируется, использование частей/деталей в собственном производстве не возможно по причине отсутствия аналогичной бульдозерной техники, предлагается

произвести списание Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудование с основных средств.

(привести техническое заключение о возможности и целесообразности дальнейшего использования и(или) строительства в производственных или других общехозяйственных целях)

2.2. Материальные ценности от списания объекта: лом черных металлов 30,582 тн.

(описать возможность оприходования материальных ценностей от списания объекта)

2.3. Предлагается произвести списание Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудование с основных средств

(описать решение о демонтаже и утилизации объекта)

**Члены Контрольной комиссии:**

Кислицын Г.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Лепешов В.Е.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Николенко И.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)