

"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(ФИО)



(подпись)

2025

(дата)

**АКТ
оценки технического состояния**

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Шадова"
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96-од/Щад произвела осмотр
(дата)

Автомобиль легковой УАЗ 390945 гос № О 340 КК 124

(наименование объекта, изделия)

2012

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер ХТТ390945С0472290 Инв. номер РБ00005577

1. Поступил в организацию 01.04.2013
2. Дата ввода в эксплуатацию 01.04.2013
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: _____
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)
нет
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 13 лет
8. Нарботка (в единицах учета) 116560
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились
10. Техническое состояние

- 10.1 Двигатель: Износ шатунно-поршневой группы, повышенный расход масла.
- 10.2 Кузов: усталостные деформации металла, коррозия, износ стоек под замок закрывания двери.
- 10.3 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы.
- 10.4 Задний мост, передний мост: износ посадочных мест под подшипники, износ рабочей поверхности шестерен заднего и переднего редуктора, износ кулаков шарниров равных угловых скоростей, разлом передней рессоры.
- 10.5 Рулевое управление: износ червячной пары гидроусилителя руля, износ шестерен редуктора рулевого механизма, течь масла,
- 10.6 Карданная передача: большой износ шлицевых соединений, износ отверстий в ушах вилок и фланцев карданных валов, износ фланцов карданного вала
- 10.7 Автошины: износ протектора, расслоение корда
- 10.8 АКБ: истек срок годности
- 10.9 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют подтекание охлаждающей жидкости.



11. Фактическое местоположение

АТЦ, Промплощадка

12. Заключение комиссии:

Автомобиль легковой УАЗ 390945 гос № О 340 КК 124: Оборудование находится в комплекте. Техническое состояние неудовлетворительное. Капитальный ремонт по восстановлению нецелесообразен. Для продолжения эксплуатации необходимы значительные затраты на ремонт. Данный автомобиль предлагается к реализации.

Члены комиссии:

<p>Начальник АТЦ</p> <hr/> <p>(должность)</p>	<p>С.К. Козлов</p> <hr/> <p>(ФИО)</p>	 <hr/> <p>(подпись)</p>
<p>Материально ответственное лицо</p> <hr/> <p>(должность)</p>	<p>К.В.Карпенко</p> <hr/> <p>(ФИО)</p>	 <hr/> <p>(подпись)</p>

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(ФИО)


(подпись)

.2025

(дата)

ПРОЕКТ АКТА ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация

АО "СУЭК-Красноярск" (Разрез Бородинский имени М.И.Щадова)

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от

17.02.2025

№

96-од/Щад

(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

Автомобиль легковой УАЗ 390945 гос № О 340 КК 124

(наименование оборудования)

Зав. №

ХТТ390945С0472290

Инвентарный №

РБ00005577

, Масса по паспорту

1,995 т

№№	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб/т.	Примечание
1	Металлолом марки 5 А	т	1355		5000	6775	
2	Металлолом марки 12 А		400		5000	2000	
3	Алюминий моторные сплавы А-5-2		40		30000	1200	
4	Утиль	т	200				
5	Итого:	т	1995			9975	

Члены комиссии:

Начальник АТЦ

(должность)

Козлов С.К.


(ФИО)

Материально ответственное лицо

(должность)

Карпенко К.В.

(ФИО)


(подпись)

(подпись)

