



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

**Акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр»
Новосибирский филиал**

Генеральному директору АО «СиБИАЦ»
Пилюгину В.М.
Директора НФ АО «СиБИАЦ»
Князева В.Е.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

№ 256 от 03.07.2020г

В ответ на письмо №187 от 23.06.2020 от ООО «СЭК» комиссией Новосибирского филиала АО «СиБИАЦ» 23.06.2020г. был произведен осмотр натяжного оборудования ВОК.

При осмотре данного оборудования были выявлены следующие дефекты:

1. Деформирован кронштейн верхнего ролика и удерживающая скоба подвижного механизма укладчика троса
2. Сломан фиксирующий болт в кронштейне намотчика, для фиксации его в транспортном положении.
3. Аккумуляторная батарея вышла из строя.
4. Демонтирована и частично повреждена защита дизельного двигателя
5. Сломана крышка корпуса воздушного фильтра
6. Не работает предупреждающий звуковой сигнал.

С дефектами со стороны ООО «СЭК» по нижеуказанным позициям комиссия Новосибирского филиала АО «СиБИАЦ» не согласна.

№ п/п	ООО «СЭК»	АО «СиБИАЦ»
1	Все сопутствующее периферийное оборудование, идущее в комплекте данной машины (подвесы, крюки зацепа, упорные штанги, намотные барабаны) представлены от другого оборудования, скорее всего отечественного производства. В виду длительного хранения на открытом складе, подвержено сильной коррозии (сгнил металл) и требует полной замены.	Все оборудование, идущее в комплекте данной машины, было предоставлено именно с тем оборудованием, с которым встало на учет. Натяжная машина Tesmec ARS-403 и тормозная машина Tesmec FR-301 хранятся в закрытом помещении и не подвержены сезонным осадкам (сильной коррозии).
2	Тормозная машина Tesmec FRS 301 не имеет реверса. То есть не является реверсивной. Данная машина является "морально - устаревшей", не может осуществлять необходимое натяжение по существующим техническим требованиям	В модели машины Tesmec FRS 301 не предусмотрен реверс заводом - изготовителем.

	натяжки ВОЛС.	
3	Комплект для подвеса ВОК идёт в комплекте с гидравлической подставкой под барабан, - данная подставка отсутствует	В модели машины Tesmec FRS 301 не предусмотрена гидравлическая подставка под барабан.

Директор
Новосибирского филиала



В.Е. Князев

Исп. Сталоверова В.В.
Т.289-11-27