

**Филиал АО «Кузбассэнерго»  
«Межрегиональная теплосетевая компания»**

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Председатель комиссии Главный инженер Филиала АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания»

\_\_\_\_\_  
И.С. Каргаполов  
« 17 » \_\_\_\_\_ 01 2022 г.

**О фактическом состоянии и перспективе использования объектов, отнесенных к категории АнВОД в производственной деятельности  
Служба механизации и автотранспорта**

г. Новокузнецк

«17» января 2022г.






Комиссия в составе: заместителя директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам Бурда А.Е., заместителя директора по общим вопросам Савилова И.Г., заместителя главного инженера Бызова Д.В., начальника отдела управления материальными ресурсами Иванова С.Н., начальника службы механизации и автотранспорта Гаан И.Ф., произвели осмотр автомобиля Трактор колесный Т-25 г.н. 1378 МА 42 (ТС00001563), Завадской № машины 544710, г.в. 1989.

При этом комиссией установлено: из-за длительной эксплуатации и простоя существует критический износ основных узлов и деталей, а именно:

| № п/п | Наименование узла, агрегата | Техническое состояние  | Заключение   |
|-------|-----------------------------|--|--|
| 1.    | Кабина                      | Многочисленные сколы на лакокрасочном покрытии и наличие ржавчины. Вмятины на отдельных участках кабины.                                       | Требуются кузовные и лакокрасочные работы кабины.              |
| 2.    | Салон                       | Обшивка салона в потертостях и царапинах. Многочисленные повреждения обшивки сидений. Неудовлетворительное состояние коврового покрытия днища. | Требуется замена отдельных элементов обшивки салона и сидений. |
| 3.    | Двигатель                   | Дымит, не устойчиво работает. Повышенный расход масла.   | Требуется капитальный ремонт ДВС.                              |
| 4.    | КПП                         | Шум и затруднительное переключение передач.  | Требуется ремонт, либо замена КПП.                             |
| 5.    | Тормозная система           | Изношены накладки тормозных лент.  | Требуется замена тормозных лент.                               |
| 7.    | Ходовая часть, подвеска     | Люфты и стук в рулевом управлении.   | Требуется ремонт рулевого управления.                          |
| 8.    | Шины                        | Многочисленные трещины и порезы  | Требуется замена.  |

На основании вышеизложенного комиссия считает необходимым включить объект в перечень АнВОД подлежащих реализации: автомобиль Трактор колесный Т-25 г.н. 1378 МА 42 (ТС00001563), Завадской № машины 544710, г.в. 1989.  
Остаточная стоимость по состоянию на «17» января 2022г. составляет 0 рублей.

Подписи членов комиссии:

|                                   |  |              |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Заместитель директора по ОП и АХВ |  | А.Е. Бурда   |
| Заместитель директора по ОВ       |  | И.Г. Савилов |
| Заместитель главного инженера     |  | Д.В. Бызов   |
| Начальник ОУМТР                   |  | С.Н. Иванов  |
| Начальник СМиА                    |   | И.Ф. Гаан    |