

АКТ

ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГРОХОТ ГИСЛ-62УК, инвентарный № СО50728

Год выпуска: 2014г.

г. Ленинск-Кузнецкий

дата 01.06.2023

Комиссия в составе:

Начальник производства участка «Комсомолец»

Бузмакова Т.А.

Главный механик ПЕ ОФ

Вылегжанин А.В.

Старший механик участка «Комсомолец»

Кузнецов М.М.

Произвела осмотр технического состояния грохота ГРОХОТ ГИСЛ-62УК, инвентарный № СО50728 и выявила следующее:

Техническое состояние, имеющихся узлов и деталей:

1. Вибратор: необходима замена сальников, подшипников;
2. Корпус: со следами коррозии, нет поддерживающих уголков верхней деки;
3. Привод: электродвигатели с полумуфтами имеются;
4. Рама: Рама верхней деки отсутствует;
5. Установка сит: на верхние деки восстановить места крепления;
6. Элемент промежуточный: требуется замена балок.

Вывод:

Грохот находится в удовлетворительном состоянии. Для дальнейшей работы требуется ремонт.

Начальник производства участка «Комсомолец»

Бузмакова Т.А.

Главный механик ПЕ ОФ

Вылегжанин А.В.

Старший механик участка «Комсомолец»

Кузнецов М.М.