

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Генеральный директор

НПФ «Микроаналитические

ООО «НПФ

системы»

«Технологическая

отрасль

Научно-исследовательский институт

аппаратура

Б.Ф.Рубан
" 201_ г.



ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

ВАД - 40М

Паспорт

ВИДГ.414.613.002 ПС

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1 ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 3 |
| 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ | 4 |
| 5 ПРИНЦИП РАБОТЫ | 5 |
| 6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 5 |
| 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 6 |
| 8 ПОРЯДОК РАБОТЫ | 6 |
| 9 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 11 |
| 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ | 12 |
| 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 13 |
| 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 13 |
| 13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ | 14 |
| 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПЛАКОВЫВАНИИ | 14 |

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Паспорт предназначен для изучения прибора для измерения содержания воды ВАД-40М (в дальнейшем - прибор) и правил его эксплуатации. Паспорт содержит сведения о приборе, необходимые для полного использования его технических возможностей.

1.2 В процессе изготовления прибора в его схемы и конструкцию могут быть внесены изменения, принципиально не влияющие на параметры прибора и поэтому не отраженные в эксплуатационной документации.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------|
| Диапазон измерений содержания объемной доли воды, % | 0 ... 100 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | |
| прибора (по СО массовой доли воды в нефтепродуктах, выпускаемых по МИ 2590-2000), % | ± 2,5 |

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности прибора от изменения температуры окружающего воздуха на $\pm 10^{\circ}\text{C}$, волях от основной погрешности, %

$\pm 0,6$

Объем исследуемой среды (пробы) для одногого измерения не менее, см^3

125

Потребляемая мощность не более, ВА

1

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина

- высота

Масса не более, кг

1,0

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$

$+15 \div +30$

- относительная влажность при темпера-

туре 25°C не более, %

80

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки прибора соответствует таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
|--------------------|--|------------|
| ВИДГ.414.613.002 | Прибор для измерения содержания воды ВАД-40М | 1 |
| ВИДГ.414.613.002ПС | Паспорт | 1 |

* Примечание: Поставляется по требованию заказчика.

5 ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 В основу работы прибора заложен принцип измерения сигнала разбаланса емкостного моста, в одном из плеч которого установлен емкостной датчик. Емкость датчика изменяется в зависимости от количества воды в объеме диэлектрика (исследуемой среды).

5.2 В приборе использован микропроцессор, который осуществляет управление усилителем, математическую обработку и хранение в энергонезависимой памяти до семи калибровочных зависимостей.

5.3 Питание осуществляется от четырех встроенных аккумуляторов или от прилагаемого блока питания 6 В, 300 мА, подключаемого к сети 220 В, 50 Гц.

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При работе с прибором должны выполняться общие правила работы с электрическими установками.

6.2 Наибольшую осторожность надо соблюдать при работе с блоком питания, где имеется напряжение 220 В. Запрещается пользоваться прибором при открытом блоке питания.

6.3 Лица, допущенные к работе, должны проходить ежегодно проверку знаний по технике безопасности.

| | |
|---|----|
| Свидетельство о поверке | 1 |
| Прибор для измерения содержания воды ВАД-40М. Методика поверки | 1* |

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Извлечь прибор из упаковки, провести внешний осмотр, проверить комплектность и выдержать прибор в указанных условиях в течение 20 минут.

7.2 Подключить к разъему измерительного блока датчик. Подать на прибор напряжение питания, включив тумблер. На табло появляется надпись «ВАД-40»

7.3 Прогреть прибор в течение 5 мин.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Начальная установка выполняется после включения прибора или нажатием клавиши «Del» в процессе работы.

8.2. Калибровка прибора

Для калибровки необходимы 3 образца среды с известным содержанием воды: «сухой» продукт (без воды или с минимальным количеством), средневозможным и максимально возможным содержанием воды.

| Действия оператора | Показания индикатора | Выполняемые операции |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 Включить прибор | ВАД-40 | Прибор готов к работе |
| 2 Нажать клавишу «0» | ВАД-40 | Переход в режим калибровки |
| 3 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. | Запрос N калибровочной кривой |
| | КРИВАЯ – N | |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 4 Ввести N выбранный кривой X. | КАЛИБР. | Задается N калибровочной кривой |
| 5 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. | Значение X от 1 до 7* |
| 6 Ввести выбранное значение XXX | ШКАЛА - ? % | Запрос предельного значения влажности в % для выбранного продукта (среды) |
| 7 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. <0> - ? % | Вводится ожидаемое максимальное содержание % воды в продукте |
| 8 Ввести выбранное значение ХХ.Х | КАЛИБР. <0> - XX.X % | Запрос «сухого» образца продукта |
| 9 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. <0> - 0 | Датчик заполняют «сухим» образцом или с минимальным содержанием воды |
| 10 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. ХХ.Х °C | Вводится % влажности «сухого» образца |
| 11 Ввести выбранное значение ХХ.Х | КАЛИБР. ХХ.Х °C <1> - XX.X % | Запрос следующего образца |
| | | Выливать первый образец |
| | | Датчик заполняют образцом со средним содержанием воды |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 12 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. ХХ.Х °С <i><1> - XXXX</i> | Содержание воды в образце в квантах АЦП |
| 13 Нажать клавишу «SHIFT» | КАЛИБР. ХХ.Х °С <i>M<1> - XXXX</i> | Производится усреднение текущего показания прибора. После установления значения «SHIFT» нажимают от 1 до 8 раз |
| 14 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. ХХ.Х °С = <i><1></i> - XXXX | Индуктируется усредненное значение. Вылить образец |
| 15 | КАЛИБР. ХХ.Х °С <i><2> - ? %</i> | Запрос образца с максимальным содержанием воды |
| 16 Ввести выбранное значение ХХ.Х | КАЛИБР. ХХ.Х °С <i><2> - ХХ.Х %</i> | Датчик заполняют образцом с максимальным содержанием воды |
| 17 Нажать клавишу «Enter» | КАЛИБР. ХХ.Х °С <i><2> - XXXX</i> | Индикация содержания воды в образце в квантах АЦП |
| 18 Нажать клавишу «SHIFT» | КАЛИБР. ХХ.Х °С <i>M<2> - XXXX</i> | Производится усреднение текущих показаний прибора аналогично п.13. Повторить от 1 до 8 раз |

*Примечание При ошибке набора или необходимости выйти в исходное состояние нажать «Del».

8.3 Процесс измерения

| Действия оператора | Показания индикатора | Выполняемые операции |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 Включить прибор | ВАЛ – 40 | Прибор готов к работе |
| 2 Ввести выбранное значение X | ВАЛ – 40 | Вводится номер кривой, выбранной при калибровке (X=N). Значения X от 1 до 7 |
| 3 Нажать клавишу «Enter»" | РЕЖИМ N ХХ.Х °C ХХ.Х % | Прибор готов к процессу измерения |
| 4 | РЕЖИМ N ХХ.Х °C ХХ.Х % | Датчик заполняют исследуемой средой. На дисплее прибора индицируются текущие температура и содержание воды в среде |
| 5 Нажать клавишу «SHIFT» | РЕЖИМ N ХХ.Х °C M ХХ.Х % | Производится усреднение текущего показания прибора. Этую операцию повторяют от 1 до 8 раз |
| 6 Нажать клавишу «Enter» | РЕЖИМ N ХХ.Х °C = ХХ.Х % | На дисплее прибора индицируются текущие температура и содержание воды в среде |

* * Примечание: если на дисплее прибора при вводе номера калибровочной кривой индицируется –«НЕТ КРИВОЙ» - это сообщение, что в памяти прибора нет калибровочной кривой под введенным номером.

9 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее встречающихся или возможных ошибок и методов их устранения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.

| Надпись на индикаторе | Причина ошибки | Способ устранения |
|-----------------------|--|--|
| Отсутствие индикации | Не включено питание. Разрядились аккумуляторы | Включить питание. Вставить заряженные аккумуляторы |
| Er. 0 | Невозможность компенсировать пустой зонд | Проверить соединение зонда с электронным блоком; очистить зонд от остатков пробы |
| Er. 1 | Попытка записать в память при усреднении больше 8-ми значений | Произвести усреднение не более 8 раз |
| Er. 2 | Выход измеряемой величины за пределы диапазона измерения прибора | Заменить пробу. Исправить температурный коэффициент |
| Er. 3 | Ошибка подбора коэффициента усиления | Повторить калибровку |

| | | |
|-------|----------------------|------------------------------------|
| Er. 4 | Разряд аккумуляторов | Заменить или зарядить аккумуляторы |
|-------|----------------------|------------------------------------|

Er. 4

Разряд аккумуляторов

Заменить или зарядить аккумуляторы

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование прибора ВАД-40М может производиться всеми видами крытых транспортных средств (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках) на любое расстояние.

10.2 Транспортирование прибора ВАД-40М в части воздействия климатических факторов внешней среды должно осуществляться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор для измерения содержания воды ВАД-40М ВИДГ.414.613.002, заводской номер 463 соответствует техническим условиям ТУ (ВИДГ.414.613.002 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 26.09.12

Руководитель предприятия

Никифоров (Подпись)

“ “ --- 201_г.

Начальник ОТК предприятия
Зайцев (Подпись)

“ “ --- 201_г.

A2 Поверитель

Смирнов (Подпись)

“ “ --- 201_г.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ (ВИДГ.414.613.002) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

12.2 Гарантийный срок - 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Лист регистрации изменений

13.1 Регистрируются все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по каждой рекламации, в соответствии с таб-

Таблица 13.

| Наименование и обозначение сбо- рочной единицы | Дата и номер рекламацион- ного листа | Краткое содержание рекламации | Примечание |
|---|--|-------------------------------------|------------|
| | | | |

13.2 При отказе в работе или неисправности прибора (блока) в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости замены блоков и их отправки предприятию изготовителю или вызван его представитель.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫТИИ

Прибор для измерения содержания влаги ВАД-40М ВИДГ.414613.002,
заводской номер 163 упакован ООО «НПФ
«Технологическая аппарата»

Дата упаковки "04" септ 2014 г.

Упаковку произвел

14