

"Утверждаю":

Директор ПЕ "Специальные материалы"

(должность)

Стадник А.Д.

(ФИО)

(подпись)

26.09.2023

(дата)

## АКТ

### ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Организация

АО "СУЭК-Кузбасс" (Специальные материалы)

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от

10.08.2021

№

44-од/СМ

произвела осмотр

(дата)

**ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ LW300F (Инв. №СМ00000441)**

(наименование объекта, изделия)

**ПОГРУЗЧИК ФРОНТ 1,8МЗ XCMG LW300F/2014**

(наименование основного средства в бухгалтерском учете)

2012 г., Changlin Group

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер

1300F0122677

Инв. номер

СМ00000441

1. Поступил в организацию 2019
2. Дата ввода в эксплуатацию июл.14
3. Масса объекта по паспорту: 10,000 т  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
4. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)  
медь \_\_\_\_\_ кг, алюминий \_\_\_\_\_ кг, бронза \_\_\_\_\_ кг, латунь \_\_\_\_\_ кг,  
другие \_\_\_\_\_
5. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 8
6. Нарботка (в единицах учета) МОТО.Ч
7. Техническое состояние  
Двигатель в неудовлетворительном состоянии, большой расход д/топлива и моторного масла. Необходима замена шин. Электрооборудование в неудовлетворительном состоянии. По всему кузову имеются многочисленные следы коррозии. На лобовом стекле имеется трещина. Не исправна тормазная система, необходима замена тормозных колок. Не исправна система отработанных газов. Наблюдается течь охлаждающей жидкости из под головки блоков цилиндров. Не исправна АКПП. На стреле ковша имеются многочисленные трещины. Гидросистема в удовлетворительном состоянии.
8. Фактическое местоположение АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ "Специальные материалы", пгт.Инской мкр.Технологический. 5

9. Заключение комиссии:

ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ LW300F (Инв. №СМ00000441), 2012 года выпуска, был приоретен в декабре 2018г у предприятия ООО "Экосфера" в б/у состоянии. Капитальному ремонту не подвергался .

По данным бухгалтерского учета имеется остаточная стоимость - 0 руб.

Капитальный ремонт проводить нецелесообразно. Списать с баланса предприятия.

**Председатель комиссии:**

Главный инженер

(должность)

Коломейцев А.Ю.

(ФИО)

(подпись)

**Члены комиссии:**

Заместитель директора по производству

(должность)

Князев А.В.

(ФИО)

(подпись)

Инженер по ремонту

(должность)

Пученкова О.А.

(ФИО)

(подпись)

Механик

(должность)

Михайлов М.В.

(ФИО)

(подпись)