

Утверждаю:  
Исполнительный директор  
ООО «Восточно-Бейский разрез»  
Соседов Н.А.  
« 18 » 03 2026 г.

## АКТ

### оценки технического состояния

Организация: ООО «Восточно-Бейский разрез»  
(наименование предприятия)

Комиссия, произвела осмотр поливооросительной машины БелАЗ-7555В гар. №06  
(наименование объекта, изделия)

Заводской номер 513 Инвентарный номер M12

1. Поступил в организацию: 31.12.2007
2. Дата ввода в эксплуатацию: 31.12.2007
3. Масса объекта по паспорту: 41120кг  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

4. Срок службы: по паспорту (нормативный) 600тыс.км. 7 лет фактический 19 лет
5. Нарботка с начала эксплуатации (в единицах учета) 52265 м.час.
6. Количество капитальных ремонтов, дата последнего 08.09.2015

**Техническое состояние:** При осмотре БелАЗ 7555Д №06 были обнаружены следующие дефекты:

- 6.1. Течи уплотнительных манжет двух бортовых редукторов, не допустимый осевой люфт, износ посадочных чулка редуктора под подшипники, трещина корпуса заднего моста.
- 6.2. Повышенная вибрация и шум редуктора заднего моста, выкрашивание зубьев шестерен.
- 6.3. Износ крестовин карданных валов привода ГМП и РЗМ.
- 6.4. Трещины в верхних кронштейнах задних подвесок, трещина по переднему лонжерону.
- 6.5. Некорректная работа исполнительных механизмов гидравлической гидросистемы (насосы, кран, распределитель, золотниковая), комплексный ремонт гидросистемы.
- 6.6. Течи емкости для воды- сварочной работы
- 6.7 Неисправен ДВС, требует ремонта

Заключение комиссии:

На основании результатов комиссионного осмотра БелАЗ-7555В №06, принято решение произвести списание оборудования в связи с высокой степенью износа оборудования и истекшим сроком службы.

**Председатель комиссии:**

Главный механик Д.В. Пусса

**Члены комиссии:**

Старший механик ЭМС С.Г. Андрианов

Начальник УАТ Г.Г. Блинов