

**Филиал АО «Кузбассэнерго»
«Межрегиональная теплосетевая компания»**

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Председатель комиссии Главный инженер Филиала АО «Кузбассэнерго» «Межрегиональная теплосетевая компания»

И.С. Каргаполов
« » 2024 г.

**О фактическом состоянии и перспективе использования объектов, отнесенных к категории АнвОД в производственной деятельности
Служба механизации и автотранспорта**

г. Новокузнецк

«24» июля 2024г.

Комиссия в составе: заместителя директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам Бурда А.Е., заместителя директора по корпоративной безопасности Савилова И.Г., СМиА Гаана И.Ф., произвели осмотр автомобиля TOYOTA CAMRY, инв. № 65873, VIN №XW7BF4FK70S011274, кузов №XW7BF4FK70S011274, г.в. 2012.

При этом комиссией установлено: из-за длительной эксплуатации существует критический износ основных узлов и деталей ТС, а именно:

№ п/п	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние	Заключение
1.	Кузов	Многочисленные сколы на лакокрасочном покрытии, кузов поражен коррозией, имеет отслоение лакокрасочного покрытия, присутствуют дефекты элементов кузова	Требуется кузовные и лакокрасочные работы
2.	Салон	Декоративный пластик обшивки дверей, торпедо, элементов салона имеет трещины, потертости, сиденье водителя продавлено	Требуется замена отдельных элементов обшивки салона и сидений.
3.	Двигатель	Расход масла на угар	Требуется капитальный ремонт ДВС.
4.	АКПП	Имеет износ, при движении присутствуют толчки	Требуется ремонт, либо замена КПП.
5.	Тормозная система	Износ тормозных дисков, ручник не исправен	Требуется полная ревизия тормозной системы. Замена тормозных дисков

6.	Ходовая часть, подвеска	Течь амортизаторов, возросшая чувствительность при движении по неровному покрытию. Люфты и стук в рулевой рейке	Требуется ремонт подвески и рулевого управления.
7.	Шины	Износ 50%, трещины и порезы	Требуется замена.

На основании вышеизложенного комиссия считает необходимым включить объект в перечень АнвОД подлежащих реализации: автомобиль TOYOTA CAMRY, инв. № 65873, VIN №XW7BF4FK70S011274, кузов №XW7BF4FK70S011274, г.в. 2012.

Остаточная стоимость по состоянию на «24» июля 2024г. составляет 0 рублей.

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора по ОП и АХВ _____ А.Е. Бурда

Заместитель директора по КБ _____ И.Г. Савилов

Начальник СМИА _____ И.Ф. Гаан