

Управляющий филиалом

(должность)

Буйницкий А.И.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

**АКТ****оценки технического состояния**

Организация

Филиал АО "СУЭК-Красноярск" Разрез Березовский"

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от

17.05.2022

№

15-од/Брз

произвела осмотр

(дата)

**Трансформатора сварочного ТДМ-504**

(наименование объекта, изделия)

**ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-504 (Ивв. №60367385)**

(наименование основного средства в бухгалтерском учете)

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер

Ивв. номер

60367385

1. Поступил в организацию

2006

2. Дата ввода в эксплуатацию

03.08.2006 г.

3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности

4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации

5. Масса объекта по паспорту:

145 кг.

(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

6. Срок службы: по паспорту (нормативный)

10 лет.

фактический

17 лет.

7. Нарботка (в единицах учета)

8. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего

9. Техническое состояние

Технически исправен. Отдельные узлы и агрегаты имеют износ и выработку.

На корпусе сварочного трансформатора имеются незначительные вмятины и царапины.

10. Фактическое местоположение

Теплоцех Котельная ЦПП

11. Заключение комиссии:

Оставить для работы на предприятии

**Председатель комиссии:**

Главный инженер

Константинов А.В.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

**Члены комиссии:**

Главный механик

Варфоломеев Ю.К.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Главный энергетик

Чепрасов А.А.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Главный специалист по экономической безопасности

Беседа А.А.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Зам.главного инженера по МТС

Музлов В.И.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Начальник цеха (участка)

Герасимчук А.Р.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Материально-ответственное лицо

Веремейчук В.В.

(должность)

(ФИО)

(подпись)