

Утверждаю:
Исполнительный директор
ООО «Восточно-Бейский разрез»
Соседов Н.А.
« 18 » 2026 г.

АКТ

оценки технического состояния

Организация: ООО «Восточно-Бейский разрез»
(наименование предприятия)

Комиссия, произвела осмотр поливооросительная машина БелАЗ-7548А гар. №18
(наименование объекта, изделия)

Заводской номер 19784 Инвентарный номер 940

1. Поступил в организацию: 31.12.2003
2. Дата ввода в эксплуатацию: 31.12.2003
3. Масса объекта по паспорту: 30000кг
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

4. Срок службы: по паспорту (нормативный) 325 тыс.км 7лет фактический 23 г.
5. Нарботка с начала эксплуатации (в единицах учета) 376085 км.
6. Количество капитальных ремонтов, дата последнего четыре, 11.07.2018

Техническое состояние: При осмотре БелАЗ 7548А №18 были обнаружены следующие дефекты:

- 6.1. Течь масла с передних и задних цилиндров подвесок.
- 6.2. Износ бортового редуктора – замена
- 6.3. Износ крестовин карданных валов привода ГМП и РЗМ.
- 6.4. Трещины лонжеронов рамы.
- 6.5. Коррозия радиаторов системы ОЖ ДВС.
- 6.6. Ремонт гидросистемы

Закключение Решение о включении/ не включении в Программу ремонтов:

На основании результатов комиссионного осмотра БелАЗ-7548А №18, произвести списание оборудования в связи с высокой степенью износа оборудования и истекшим сроком службы.

Председатель комиссии:

Главный механик Д.В Пусса

Члены комиссии:

Старший механик ЭМС С.Г. Андрианов

Начальник УАТ Г.Г. Блинов