


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Приморской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»

 Е.С. Антовшук

«03» 06 2024 г.

Акт N 3
технического состояния автомобиля

пгт. Лучегорск

16 мая 2024 г.

Комиссией, созданной приказом от 15.05.2024 N 366, в составе:

- главный инженер Приморской ГРЭС Е.С. Антовшук – председатель;
- заместитель директора Приморской ГРЭС по ОПиАХВ А.П. Семёнов;
- заместитель директора Приморской ГРЭС по инвестициям О.А. Ермоленко;
- начальник автотранспортного участка Приморской ГРЭС А.В. Воронов

произведено техническое обследование на предмет технической исправности и дальнейшей эксплуатации транспортного средства:

Марка – УАЗ - 315195;

Год выпуска – 2006.;

Номер двигателя – 409000 * 63123042;

Шасси (рама) N – 31510070560490;

Цвет кузова (кабины) – светло-серый;

Регистрационный знак – О 490 РР 25;

Пробег на 16.05.2024 – 452 020 тыс. км;

Год проведения последнего капитального ремонта – не проводился.

При обследовании установлено следующее:

Наименование узла	Техническое состояние	Примечание
Кузов	Деформирован во многих местах, многочисленная коррозия в крыше и по всему периметру пола. Лобовое стекло в трещинах	Требуется кузовные, сварочные и окрасочные работы. Замена лобового стекла
Салон	Сиденья обтерлись, трещины, внутренняя отделка потрескалась, местами отсутствует	Требуется внутренняя отделка, замена обивки сидений
Двигатель	Повышенный расход масла, течь масла, компрессия ниже нормы, дымность	Требуется капитальный ремонт
КПП	Передачи включаются с трудом, повышенный шум	Требуется ремонт
Рама	Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме	Требуется ремонт
Ходовая часть	При движении автомобиля происходит повышенное биение карданного вала	Требуется замена
Мост задний	Течь масла, выработка посадочных постелей подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика	Требуется замена
Мост передний	Течь масла, постели шкворней разбиты, посадочные постели подшипников разбиты.	Требуется замена
Автошины	Установлены 14.05.2021.	Пригодны к эксплуатации

Заключение:

Пригоден для реализации.

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.

Заместитель директора (ОПиАХВ)

Заместитель директора по инвестициям

Начальник АТУ



А.П. Семёнов

О.А. Ермоленко

А.В. Воронов