


ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
(наименование организации и производственной единицы)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по
операционной деятельности


(подпись) Е.А. Чебурина
30.09.2025 г.

номер	дата
7	

АКТ

Оценки технического состояния и целесообразности списания основных средств (ОС)

Комиссией, утвержденной приказом ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» от 25.03.2025 № 61-од/ЕХТР в составе:

Председатель комиссии:

-начальник технического отдела Зорин С.Н.

Члены комиссии:

- руководитель складского комплекса Павлов С.В. (по направлению).
- руководитель инженерного направления Шилов Р.Г. (соответствующего складского комплекса).
- начальник отдела по безопасности Новиков А.В.
- главный бухгалтер Мамонтова И.М.
- руководитель направления по транспорту Старцева Т.А. (в отношении основных средств в части легкового/грузового автомобильного транспорта);
- приглашенное должностное лицо (при необходимости).

произведен осмотр объекта Плуг ПН 7*35

(наименование объекта движимого и недвижимого имущества)

1. Описание объекта.

1.1 Инвентарный номер объекта 4700000045

1.2 Наименование структурного подразделения, на котором числится объект СК Усть-Лабинск

1.3 Дата ввода в эксплуатацию объекта движимого и недвижимого имущества дата приобретения оборудования к установке (лишнее зачеркнуть) 01.04.2010г.

1.4 Заводской номер объекта б/н

1.5 Характер использования объекта: в эксплуатации, на консервации и т.п. Плуг предназначен для вспашки почвы, то есть для рыхления, оборота и крошения почвенных пластов.

1.6 Физическое состояние: физический износ

1.7 Техническое состояние: Имеются следы коррозии на корпусе. Отсутствуют режущий плуг, не исправен.

1.8 Соответствие предъявляемым техническим требованиям не соответствует

1.9 Соответствие предъявляемым требованиям по безопасности не соответствует

1.10 Причины прекращения использования и (или) строительства объекта прекращение оказания услуг по пахоте, отсутствие тракторов для оказания услуг (описывать причину ликвидации объекта движимого и недвижимого имущества с описанием наименования изношенных деталей и механизмов, причины невозможности проведения ремонта и т.д.)

1.11 Наличие в составе объекта драгоценных металлов и драгоценных камней (при наличии указать ориентировочное количество) - нет;

1.12 Прочее.

Приложения:

- фотоматериалы на 1 л.
- нет

(Необходимо приложить фотографии по объектам движимого и недвижимого имущества – в зависимости от вида объекта.)

2. Заключение.

На основании информации, изложенной в разделе «Описание объекта» комиссия пришла к следующим выводам:

- 2.1 Объект находится в неудовлетворительном состоянии без долгого обслуживания. Имеются следы коррозии на корпусе. Отсутствуют режущий плуг. Документы отсутствуют. Реализация как объект (привести техническое заключение о возможности и целесообразности дальнейшего использования и(или) строительства в производственных или других общехозяйственных целях)

- 2.2 (описать возможность оприходования материальных ценностей от списания объекта)

- 2.3 (описать решение о демонтаже и утилизации объекта, ликвидация собственными силами или с привлечением подрядной организации, во втором случае предполагаемая стоимость работ)

Сведения о затратах, связанных со списанием объекта движимого и недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, руб.
1.	Балансовая стоимость (остаточная стоимость) объекта движимого и недвижимого имущества, в т.ч.:	13500
1.1.	сумма переоценки (по объектам движимого и недвижимого имущества, по которым проводилась переоценка)	
2.	Предполагаемые затраты на демонтаж	

Сроки ликвидации объекта*:


*указывается срок фактической ликвидации объекта (демонтаж и т.д.)

Перечень материалов, полученных от демонтажа объекта и пригодных для использования:

№ п/п	Наименование материалов	Единица измерения	Предполагаемый возврат	
			количество	Сумма, руб.

Председатель комиссии:

Зорин С.Н. /


(подпись)

Члены комиссии:


Павлов С.В. /


(подпись)


Шилов Р.Г. /


(подпись)

Новиков А.В. /


(подпись)

Мамонтова И.М. /


(подпись)









