

293382250

Стандартная форма:
А2.3.ПЛС.01/29АО "Ковдорский ГОК"
(наименование организации)ТБУ
(структурное подразделение)Дата списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

№ 759-04/КРРК
от 03.12.2025
31.12.2025

АКТ

Номер документа

2

Дата составления

22.12.2025

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ТБУ, директор

(подпись)

Михайлов П.М.

(расшифровка подписи)

о списании автотранспортных средств

" 22 " декабря 20 25 г.

Автотранспортное средство _____ БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ D 9R 47418 КГ ДИЗЕЛ

(наименование, марка, модель, тип)

Номер заводской	CAT00D9RAWDM03721
регистрационный	0230MX51
инвентарный	1211117569

Причина списания _____ Пределный износ оборудования

Материально ответственное _____ Начальник участка

(должность)

Кобысов Юрий Викторович

(фамилия, инициалы)

Табельный номер _____ 11907348

1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного средства на дату списания

2. Сведения о стоимости автотранспортного средства на дату списания с бухгалтерского учета

на дату списания с бухгалтерского учета											
Дата					Пробег, м/ч		Первоначальная стоимость на момент принятия к бухгалтерскому учету или восстановительная	Сумма начисленной амортизации, руб.		Остаточная стоимость, руб.	
год выпуска	ввода в эксплуатацию (месяц, год)	принятия к бухгалтерскому учету	последнего капитального ремонта	снятия с учета в ГИБДД (ГАИ)	с начала эксплуатации	после последнего капитального ремонта		б/у	н/у	б/у	н/у
1	2	3	4	5	6	7					
2013	29.08.13	29.08.13			59270		22 292 486,52		22292486,52		0

5

3. Краткая характеристика объекта основных средств

Номер по порядку	Номер			Грузоподъемность, вместимость	Масса объекта по паспорту	Содержание драгоценных материалов				
	технического паспорта	двигателя	шасси			наименование драгоценного	номенклатурный	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТС782579	48W48777	CAT00D9RAWDM03721		48864					

Другие характеристики

Заключение комиссии:

Ввиду предельного тех. состояния основных узлов и ходовой части, а также неудовлетворительного состояния гидро- и электрооборудования, восстановление трактора экономически нецелесообразно. Предлагается списать оборудование по причине физического износа базовых узлов и электрооборудования.

Перечень прилагаемых

документов Указание по цеху, Акт проверки технического состояния оборудования, ПТС, Акт об образовании металлолома М16.

Председатель комиссии

Зам. ГД. по ТОиР
(должность)

Члены комиссии:

Начальник ТБУ
(должность)

Начальник ОИО
(должность)

Зам. ГД по закупкам
(должность)

Начальник отдела БД
(должность)

Механик ТБУ
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Седов М.В.

(расшифровка подписи)

Кобысов Ю.В.

(расшифровка подписи)

Попов С.И.

(расшифровка подписи)

Перепелкин В.В.

(расшифровка подписи)

Арсланов Л.Л.

(расшифровка подписи)

Макарушин Е.О.

(расшифровка подписи)

4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных деталей и узлов

Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы								
номер			наименование	единица измерения	количество	стоимость, руб.		примечание
по порядку	по каталогу	номенклатурный				единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания

Затраты на демонтаж и списание					Поступило от списания								
вид работы	документ, дата, номер	корреспонденция счетов		сумма, руб.	документ, дата, номер	материальные ценности						корреспонденция счетов	
		дебет	кредит			наименование	номенклатурный номер	единица измерения	количество	стоимость, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Результаты списания

Выручка от реализации

В инвентарной карточке учета объектов основных средств списание отмечено _____ руб.

Главный бухгалтер

(подпись)

Захаркин А.Н.

(расшифровка подписи)





Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»

ТБУ

Утверждаю:
Главный механик АО «КГОК»
А.А. Протасов

« » 2025 г

А К Т

проверки технического состояния оборудования

Дата составления " " декабря 2025 г.

№ п.п	Наименование (марка, типоразмер)	Дата ввода в эксплуатацию	Инвентар. номер (заводской)	Первоначальная балансовая стоимость, руб	Норма (сроки) амортизации	Остаточная стоимость, руб
1	CAT D9R, хоз. № 2	29.08.2013г.	1211117569 (WDM03721)	22292486,52	60000 м.ч	0

Комиссия в составе:

Гл. механик АО "КГОК"

А.А. Протасов

Начальник участка ТБУ

Ю.В. Кобысов

Механик ТБУ

Е.О. Макарушин

Произвела осмотр технического состояния базовых узлов бульдозера CAT D9R, хоз. № 2, наработка на момент остановки 59270 м\ч.

1. В результате осмотра комиссия установила:

1.1. Ходовая часть:

- предельный износ рабочих поверхностей опорных и поддерживающих катков;
- износ бугелей ходовой части;
- износ передних и задних тележек;
- износ соединительных пальцев и посадочных отверстий бугелей с тележками;
- износ направляющих колес,
- износ сегментов звездочки бортовой передачи;
- критичный износ гусеничных лент (отсутствие башмаков), требуется замена;

На балансирах катков гусеничной ленты предельного износа достигли посадочные отверстия и соединительные пальцы крепления балансира с тележками бульдозера, а также посадочное отверстие и соединительный палец крепления балансира к раме бульдозера.

1.2. Рама:

- требуются наплавочно - расточные работы на;
- балансирах ходовых телег.

1.3. ДВС: отсутствует (установлен на CAT D9R № 5);

1.4. КПП: требуется восстановительный ремонт;

- 1.3. ДВС: отсутствует (установлен на CAT D9R № 5);
1.4. КПП: требуется восстановительный ремонт;
1.5. Гидротрансформатор: отсутствует (установлен на CAT D9R № 5);
1.6. Электропроводка: требуется замена основных жгутов;
1.7. Рабочее оборудование:
- требуются наплавочно-расточные работы всех соединений оборудования с бульдозером;
- износ футеровочных пластин на внутренней и внешней поверхности ножа (отвала), требуются сварочные работы;
- трещины на углах соединения боковых и нижней стенки отвала;
1.8. Гидросистема:
- требуется замена гидронасосов, гидромоторов и гидрораспределителей по наработке;
- течь гидроцилиндров подъёма рабочего оборудования, требуется замена уплотнений;
- требуется замена изношенных РВД и ТВД;
1.9. Кабина:
- неисправен кондиционер;
2. Заключение комиссии:
2.1. Ввиду предельного тех. состояния основных узлов и ходовой части, а также неудовлетворительного состояния гидро- и электрооборудования, восстановление бульдозера экономически нецелесообразно. Предлагается списать оборудование по причине физического износа базовых узлов и электрооборудования.

Гл. механик АО "КГОК"



А.А. Протасов

Начальник участка ТБУ



Ю.В. Кобысов

Механик ТБУ



Е.О. Макарушин

АО «Ковдорский ГОК»
ЦЕХ: ТБУ _____ Начальник участка

Утверждаю
Кобысов Ю.В.
Подпись _____ ФИО

АКТ

№ 2 от «22» 12 2025 г.

«22» 12 2025 г.

Об образовании металлолома

Комиссия в составе: Начальник участка: Кобысов Ю.В.

Механик: Макарушин Е.О.

произвели осмотр имеющиеся в цехе на участке ТБУ _____ вторичные материалы, образовавшиеся в
_____ Декабре _____ в результате*
(месяц)

Списания в металлолом по Приказу № б/н - БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ D9R 47418 КГ
ДИЗЕЛ инв. № 1211117569

(вид работ)

Заключение комиссии:

1. Имеющиеся в цехе отходы для дальнейшего использования в производстве не пригодны.
2. Подлежат передаче на склад № 2024 «Металлолом» и дальнейшему принятию к учету как лом металлический (не переработанный) на б/сч 101210:

Наименование лома**	Ном.номер	Количество ТОНН
Лом черных металлов -5Б22	2000441321	48,864

Начальник участка ТБУ:

Подпись

Кобысов Ю.В.
расшифровка подписи

Механик ТБУ:

Подпись

Макарушин Е.О.
расшифровка подписи

Принял кладовщик:

подпись

расшифровка подписи

*Примечание: В результате выбытия или демонтажа необходимо указывать инвентарный номер ОС.

**Примечание: Список сдаваемого металлолома можно изменять или дополнять.