


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель экспертной комиссии УО



В.Е. Князев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дата: 23.06.2020 г.

Наименование организации (УО): Новосибирский филиал АО «СибИАЦ»
склад Новосибирского филиала

| № п/п | Номенклатурный код SAP | Наименование материала | Ед. измерен. | Кол- во | Средняя стоимость (руб) | Сумма (руб) | Содержание металла | |
|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | | Наименование металла | Кол-во |
| 1 | 200884 | Комплект для подвеса ВОК | шт | 1 | 2 309 523,05 | 2 309 523,05 | | |

1. Описание материала

Физическое состояние:

Комплект для подвеса ВОК:

1. Деформирован кронштейн верхнего ролика и удерживающая скоба подвижного механизма укладчика троса.
2. Сломан фиксирующий болт в кронштейне намотчика, для фиксации его в транспортном положении.
3. Аккумуляторная батарея вышла из строя.
4. Демонтирована и частично повреждена защита дизельного двигателя.
5. Сломана крышка корпуса воздушного фильтра.
6. Не работает предупреждающий звуковой сигнал.

В настоящее время Комплект для подвеса ВОК не используется в производстве.

Условия хранения: закрытое помещение

Срок хранения: 5 лет

2. Заключение

Выводы:


1. В связи с выявленными дефектами при осмотре Комплекта для подвеса ВОК, членами комиссии принято решение повторно провести рыночную оценку данного оборудованию.
2. Включить в перечень АнвОД, подлежащих реализации.

Экспертизу провели члены комиссии:

Директор НФ _____  В.Е. Князев

Заместитель начальника службы,
МС ОСП г. Новосибирск _____  А.В. Амелин

Заместитель генерального директора (по общим вопросам) _____  О.Ю. Давыдова

Заведующий хозяйством _____  В.В. СталOVEROVA