

**АКТ № 1 от 13.03.2023г**  
**ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОС**

Марка, модель	ЗИЛ АГП-22
Гос.номер	У 520 ХЕ 42
Идентификационный номер (VIN)	X8948120040AC8082
Год выпуска	2000
№ двигателя	508004 Y0241166
№ КПП	отсутствует
№ ОСН.ВЕД.МОСТ	отсутствует

Описание технического состояния транспортного средства:

Наименование основного агрегата	Краткое техническое состояние и характеристика износа
Двигатель	В рабочем состоянии (износ 100%)
Сцепление	В рабочем состоянии (износ 40%)
Коробка передач	В рабочем состоянии (износ 50%)
Валы карданные	В рабочем состоянии (износ 80%)
Мост задний	В рабочем состоянии (износ 90%)
Мост промежуточный	ОТСУТСТВУЕТ
Рама (кузов)	В удовлетворительном состоянии (требуется ремонт)
Подвеска	В удовлетворительном состоянии (износ 90%)
Передний мост	В удовлетворительном состоянии
Колёса и шины	бшт – (износ 60%)
Рулевое управление	В удовлетворительном состоянии (износ 90%)
Тормозная система	В удовлетворительном состоянии (износ 90%)
Электрооборудование	В удовлетворительном состоянии (износ 90%)
Кабина	Сквозная коррозия (требуется ремонт)
Платформа бортовая	В удовлетворительном состоянии (износ 100%)
Аккумуляторная (ые) батарея (и)	Неисправен
Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки	ОТСУТСТВУЕТ

По заключению комиссии: ТС в рабочем состоянии, на ходу, подлежит реализации

**Председатель комиссии:**

Главный инженер \_\_\_\_\_ С.Г. Сайтов  
14.08.2023

**Члены комиссии:**

Заместитель директора по АХД \_\_\_\_\_ А.Л. Ерофеев

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ А.Э. Баева

Начальник ОМТС \_\_\_\_\_ Н.П. Быкасова

Начальник транспортного участка \_\_\_\_\_ Э.В. Герман

Механик гаража \_\_\_\_\_ М.О. Карпов