14.05.2020 08:19

Приложение 1
к порядку списания ОС
"Утверждаю":

Первый зам. генерального директора
(должность)
Александр Игоревич Чернов
(ФИО)
(подпись)
14.05.2020
(дата)

АКТ
оценки технического состояния

Организация **ООО "Разрез Восточный" (Разрез Восточный)**
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от **20.03.2019** № **55-од/ЧУ** произвела осмотр
(дата)

АВТОГРЕЙДЕР ДЗ 98 В00100-111 (Зав. №6134)
(наименование объекта, изделия)

Автогрейдер колесный ДЗ-98. В00100-111
(наименование основоного средства в бухгалтерском учете)

2013 г., ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины"
(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер **6134** Инв. номер **ЧУК4488**

1. Поступил в организацию **27.09.2013г.**
2. Дата ввода в эксплуатацию **27.09.2013**
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности **нет**
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации **27.09.2016г.**
5. Масса объекта по паспорту: **19,500 т**
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)
медь _____ кг, алюминий _____ кг, бронза _____ кг, латунь _____ кг,
другие _____
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) **7 лет** фактический **5**
8. Наработка (в единицах учета) **6947 МОТО.Ч**
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего **1 К.Р. 01.03.2016 г.**
10. Техническое состояние

Гидросистема.Неисправен гидрораспределитель, износ насосов НШ,золотников,износ силовых цилиндров
Двигатель.Предельный износ коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы,ТНВД,форсунок,компрессора,
Кузов: Деформация деталей оперения,многочисленные трещины по раме,незначительная деформация кабины
Механизм управления:Износ приводов органов упраления, неисправен насос-дозатор,
Рабочее оборудование: Требуется замена поворотного круга,износ ножей и отвала
Трансмиссия:Требуется ремонт КПП, сцепления, замена переднего моста, карданных валов, зубчатых передач
Ходовая часть:Износ шин 100%, износ бортовых тормозных фрикционов, кронштейнов крепления
Электрооборудование:Неиспрвна световая и звуковая сигнализация, повреждение жгутов электропроводки

11. Фактическое местоположение **Площадка консервации ООО "Разрез Восточный"**

12. Заключение комиссии:

Автогрейдер ДЗ 98 В00100-111 (Зав №6134) включить в план выбытия 2020 года- реализация

Председатель комиссии:

Зам. генерального директора по производству	Александр Анатольевич Пахомов	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

Члены комиссии:

Зам. генерального директора по финансам и экономике	Светлана Романовна Павлова	
(должность)	(ФИО)	(подпись)
Главный специалист по режиму	Владимир Владимирович Эпов	
(должность)	(ФИО)	(подпись)
Главный механик	Андрей Николаевич Припадчев	
(должность)	(ФИО)	(подпись)
Нач. АТБУ	Алексей Анатольевич Пахомов	
(должность)	(ФИО)	(подпись)
(должность)	(ФИО)	(подпись)
(должность)	(ФИО)	(подпись)