

Диагностическая карта **Certificate of periodic technical inspection**

Регистрационный номер		Срок действия до	
0 1 5 8 5 1 0 2 2 4 0 1 2 7 7		0 8 0 8 2 0 2 5	
Оператор технического осмотра:		Открытое акционерное общество "Автоколонна 1935", ОАО "Автоколонна 1935", 656012, Алтайский край, Барнаул г., Ткацкая ул., 77	
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):		656012, Алтайский край, Барнаул г., Ткацкая ул., д 77	
Первичная проверка:		X	
Регистрационный знак ТС:		Е072ВК122	
VIN:		Х96270500А0671908	
Номер рамы:		270500А0448261	
Номер кузова:		270500А0448261	
СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):		СРТС 9969 828487 выдан 1101971 31.05.2024	
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):		Не предусмотрен	

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
I. Тормозные системы					
1	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения	25	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес, а также видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес		
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	26	Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями		
5	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	VI. Двигатель и его системы			
6	Отсутствие трещин или остаточной деформации деталей тормозного привода	27	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям		
7	Неисправность средств сигнализации и контроля тормозных систем. Работоспособность устройства фиксации органа управления стояночной тормозной системы, манометров пневматического и пневмогидравлического тормозного привода	28	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания, а также подсоса воздуха и (или) утечки отработавших газов, минуя систему выпуска		
8	Отсутствие набукания тормозных цилиндров под давлением, трещин и видимых мест перетирания	29	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива		
II. Рулевое управление					
10	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	30	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям		
11	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе	VII. Прочие элементы конструкции			
12	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	31	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями		
13	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	32	Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя		
14	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления	33	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя		
15	Отсутствие не предусмотренных конструкцией устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса	34	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла		
III. Внешние световые приборы					
16	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	35	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловины цистерны		
17	Работоспособность в режиме работы сигналов торможения	37	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора		
18	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосам окраски в верхней части ветрового стекла установленным требованиям		
19	Наличие и расположение внешних световых приборов и местях, предусмотренных конструкцией	44	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности		
20	Соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар и их расположения. Наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отслоения	46	Работоспособность механизмов регулировки сидений		
IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели					
21	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	51	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб		
V. Шины и колеса					
22	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	52	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований		
23	Отсутствие признаков непрямолинейности шин к эксплуатации	54	Соответствие специальным и специализированным транспортным средствам дополнительным требованиям		
24	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и				

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	
Невыполненные требования				
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)			

Примечания:

Данные транспортного средства	
Масса без нагрузки: 2070.0 кг	Разрешенная максимальная масса: 3500.0 кг
Тип топлива: Бензин	Пробег ТС: 146164 км
Тип тормозной системы: Механический	Марка шин: Cordiant
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении) Results of the roadworthiness inspection	соответствует Passed	Не соответствует Failed

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	0 8 0 8 2 0 2 4	Повторный технический осмотр провести до:	
Ф.И.О. технического эксперта:	Бобриков Евгений Фатеевич		
Подпись	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: CDEE7B545C11ECA3505B6FCE09F5354 Владелец: Бобриков Евгений Фатеевич Действителен с 21.08.2023 по 21.11.2024 Алтайский край г. Барнаул ОПЕРАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №01586 3 ОАО «Автоколонна №1986»		