

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

03.08.2020

_____ (дата)

АКТ
оценки технического состояния

Организация **ООО "Арктические разработки" (Разрез Апсатский)**

 (наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от **01.06.2020** № **17** произвела осмотр

 (дата)

АВТОМАСТЕРСКАЯ ПАРМ 48950А УРАЛ [к446тр] (Зав. №С1381678)

 (наименование объекта, изделия)

АВТОМАСТЕРСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ПАРМ 48950А

 (наименование основного средства в бухгалтерском учете)

2012 г., ООО "ПО "МЗСА"

_____ (год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер **С1381678** Инв. номер **1600-800000108148-0000**

1. Поступил в организацию _____
2. Дата ввода в эксплуатацию **31.08.2012**
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности _____
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации _____
5. Масса объекта по паспорту: _____
 _____ (площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)
 медь _____ кг, алюминий _____ кг, бронза _____ кг, латунь _____ кг,
 другие _____
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) **7 лет** фактический **8**
8. Нарботка (в единицах учета) **35 ТЫС.КМ**
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего _____
10. Техническое состояние

Двигатель	<i>Предельный износ кривошипно-шатунного механизма, цилиндра-поршневой группы, элементов системы питания, требуется капитальный ремонт или замена</i>
Трансмиссия	<i>Затрудненное включение передач, повышенный износ зубчатых передач и подшипников, синхронизаторов и элементов механизма включения передач КПП, требуется капитальный ремонт или замена</i>
Кабина	<i>В хорошем состоянии, ремонта не требует</i>
Рулевое управление	<i>В исправном состоянии, ремонта не требует</i>

Электрооборудование	Имеются места восстановления изоляции проводов и обрывов, в удовлетворительном состоянии, ремонта не требует
Ходовая часть	В удовлетворительном состоянии, ремонта не требует
Рабочее оборудование	Неисправен генератор сварочной установки, требуется замена

11. Фактическое местоположение **АО "Разрез Харанорский" горный участок №4 разрез "Апсатский"**

12. Заключение комиссии:

Оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Для дальнейшей эксплуатации необходимо провести текущий ремонт и замену узлов.

Председатель комиссии:

Заместитель генерального директора

(должность)

Лиходумов О.В.

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Начальник участка

(должность)

Бурей Ю.М.

(ФИО)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Лапшакова Н.А.

(ФИО)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)